



受驗單位：臺北市中山區長安國民小學

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25B03667001~005

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台北市中山區吉林路15號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年11月25日09時36分

至：114年11月25日09時48分

收樣時間：114年11月25日17時20分

報告日期：114年12月01日

報告編號： NPD25B03667001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。


3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮


檢驗室主管：



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為非法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。


TWE 5018821



檢測目的：-----
 採樣時間：114年11月25日09時36分
 至：114年11月25日09時48分
 收樣時間：114年11月25日17時20分
 報告日期：114年12月01日
 報告編號：NPD25B03667002
 聯絡人：陳癸分

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李 仁 燮
實驗室主管：葉 峻 榕



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 5018822



Member of SGS Group

檢測目的：-----
 採樣時間：114年11月25日09時52分
 至：114年11月25日10時08分
 收樣時間：114年11月25日17時20分
 報告日期：114年12月01日
 報告編號：NPD25B03668002
 聯絡人：陳癸分

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不得部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 5018825

長安國小飲水設備維護記錄位置表

114 年 11 月 3 日

巡檢保養 濾芯更換

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層 位置						濾 芯 規 格	第一道	第二道					
1	活力樓	B1 游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220V	2013.03	54804074	61.64	✓	✓	✓				
2	活力樓	1F 棒球教室內	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.09	376245	65P5.65CTO	✓	✓	✓				
3	活力樓	2F C208(生活教室) 左	賀眾	UW-333AS-1	110V	2011.01	720654(2)	61.64	✓	✓	✓				
4	活力樓	2F C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110V	2017.01	696889(4)	61.64	✓	✓	✓				
5	活力樓	2F C208(生活教室) 右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CTO	✓	✓	✓				
6	活力樓	3F C311音樂教室 (靠廁所)右	賀眾	UW-333AS-1	110V	2007.01	696716(4)	61.64	✓	✓	✓				
7	活力樓	3F C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110V	2017.01	696749(4)	61.64	✓	✓	✓				
8	活力樓	3F C307(美勞教室) 左	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CTO	✓	✓	✓				
9	活力樓	3F C311音樂教室 (靠廁所)左	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	373052	65P5.65CTO	✓	✓	✓				
10	活力樓	4F C401(演藝廳旁) 右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CTO	✓	✓	✓				
11	活力樓	4F C401(演藝廳旁) 左	賀眾	UW-10000A	110V	2016.11	974560(4)	61.64	✓	✓	✓				風扇 故障
12	大智樓	1F A102(觀察休息 區)	賀眾	UW-333AS-1	110V	2017.01	696795(4)	61.64	✓	✓	✓				
13	大智樓	1F A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64	✓	✓	✓				
14	大智樓	1F A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723479(19)	61.64	✓	✓	✓				缺保 卡1
15	大智樓	1F A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64	✓	✓	✓				
16	大智樓	1F 威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110V	2017.01	975220(4)	61.64	✓	✓	✓				
17	大智樓	1F 共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110V	2017.01	696808(4)	61.64	✓	✓	✓				
18	大智樓	1F 威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110V	2017.01	696845(4)	61.64	✓	✓	✓				
19	大智樓	2F 教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CTO	✓	✓	✓				
20	大智樓	2F 三年二班 4/20	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CTO	✓	✓	✓				
21	大智樓	2F A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64	✓	✓	✓				
22	大智樓	3F A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64	✓	✓	✓				
23	大智樓	3F 專案研討室(剪髮室)	賀眾	UW-9615-110V	110V			65P5.65CTO	✓	✓	✓				缺保 卡1
24	大仁樓	1F B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110V	2017.07	999808(X)	591.592 504.505	✓	✓	✓				
25	大仁樓	1F B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110V	2011.01	723469	61.64	✓	✓	✓				
26	大仁樓	2F B203(月亮班靠 共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64	✓	✓	✓				
27	大仁樓	2F B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110V	2017	696707	61.64	✓	✓	✓				
28	大仁樓	2F B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-020	220V	2007.09	608743(X)	61.64	✓	✓	✓				
29	大仁樓	3F 幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	371286	65P5.65CTO	✓	✓	✓				

濾芯更換支數: 61 支

巡檢台數: 29 台

服務人員簽章:

林聖

承辦人員簽核:



長安國小飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 ☐ 濾芯更換

114年 10月28日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註
	樓名	位置						第一道	第二道						
1	活力樓	B1 游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	8804074	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
2	活力樓	1F 棒球教室內	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.09	376245	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
3	活力樓	2F C208(生活教室)左	賀眾	UW-333AS-1	110v	2011.01	720654(2)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
4	活力樓	2F C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
5	活力樓	2F C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
6	活力樓	3F C311音樂教室(靠側所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
7	活力樓	3F C307(美勞教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696719	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
8	活力樓	3F C307(美勞教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
9	活力樓	3F C311音樂教室(靠側所)左	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	373952	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
10	活力樓	4F C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
11	活力樓	4F C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	971560	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
12	大智樓	1F A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
13	大智樓	1F A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
14	大智樓	1F A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
15	大智樓	1F A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64		✓	✓	✓		✓	
16	大智樓	1F 威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
17	大智樓	1F 共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
18	大智樓	1F 威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
19	大智樓	2F 教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
20	大智樓	2F 三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
21	大智樓	2F A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
22	大智樓	3F A304(輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
23	大智樓	3F 專案研討室前	賀眾	UW-9615-110V	110V			65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	
24	大仁樓	1F B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	591.592 504.505		✓	✓	✓	✓	✓	
25	大仁樓	1F B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
26	大仁樓	2F B203(月亮班靠共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
27	大仁樓	2F B204(月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	
28	大仁樓	2F B205(幼兒園配膳室)	賀眾	UB-020	220V	2007.09	608743(X)	61.64		✓	✓	✓		✓	
29	大仁樓	3F 幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	371286	65P5.65CT0		✓	✓	✓	✓	✓	

濾芯更換支數: _____ 支

巡檢台數: 29 台

服務人員簽章:

王百達

承辦人員簽核:



長安國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

114年9月3日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1	活力樓	B1	游泳池	賀眾	UW-313-AS-2	220v	2013.03	8804074	61.64			V	V	V	V	V	
2	大智樓	1F	威秀廣場(右)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696845備	61.64			V	V	V	V	V	
3	活力樓	2F	C208(生活教室)左	賀眾	UW-30000A-110V	110v	2017.08	004374 新生備用機	61.64			V	V	V	V	V	
4	活力樓	2F	C215(韻律教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696889備	61.64			V	V	V	V	V	
5	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)右	賀眾	UW-333AS-1	110v	2007.01	696716備	61.64			V	V	V	V	V	
6	活力樓	3F	C307(美術教室)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696749備	61.64			V	V	V	V	V	
7	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.04	358683	65P5.65CTO			V	V	V	V	V	
8	活力樓	4F	C401(演藝廳旁)左	賀眾	UW-10000A	110v	2016.11	974560備	61.64			V	V	V	V	V	
9	大智樓	1F	A102(觀察休息區)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017.01	696795備	61.64			V	V	V	V	V	
10	大智樓	1F	A108	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723488(9)	61.64			V	V	V	V	V	
11	大智樓	1F	A110	賀眾	UW-313AS-2	220V	2011.01	723470(10)	61.64			V	V	V	V	V	
12	活力樓	3F	C311音樂教室(靠側所)左	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	373952	65P5.65CTO			V	V	V	V	V	
13	大智樓	2F	A211	賀眾	UW-20000A-2	220V	2018.12	112578	61.64			V	V	V	V	V	
14	大智樓	3F	A304 (輔導資源中心)	賀眾	UW-333AS-2	220V	2011.01	723487(13)	61.64			V	V	V	V	V	
15	大智樓	1F	A104(總務處)	賀眾	UB-322HS-2	220V	2021.09	255867(X)	61.64			V	V	V		V	
16	大智樓	1F	威秀廣場(左)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.01	975220備	61.64			V	V	V	V	V	
17	大智樓	1F	共備教室	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2017.01	696808備	61.64			V	V	V	V	V	
18	大仁樓	1F	B101(彩虹班)	賀眾	UR-632AW-1	110v	2017.07	999808(X)	591.592 504.505 28			V	V	V	V	V	
19	大仁樓	1F	B102(星星班)	賀眾	UW-313-AS-1	110v	2011.01	723469	61.64			V	V	V	V	V	
20	大仁樓	2F	B203(月亮班共用空間)	賀眾	UW-313-AS-1		2017	696852	61.64			V	V	V	V	V	
21	大仁樓	2F	B204 (月亮班)	賀眾	UW-333AS-1	110v	2017	696707	61.64			V	V	V	V	V	
22	大仁樓	2F	B205 (幼兒園配膳室)	賀眾	UB-332HS-2	220V	2023.12	393192	65P5.65CTO			V	V	V		V	
23	大智樓	2F	教務處前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302476	65P5.65CTO			V	V	V	V	V	
24	大智樓	2F	三年二班	賀眾	UW-9615-110V	110V	2022.08	302480	65P5.65CTO			V	V	V	V	V	
25	活力樓	2F	C208(生活教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317216	65P5.65CTO			V	V	V	V	V	
26	活力樓	3F	C307(美術教室)右	賀眾	UW-9615-220V	220V	2022.10	317209	65P5.65CTO			V	V	V	V	V	
27	大仁樓	3F	幼兒園辦公室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.09	371286	65P5.65CTO			V	V	V	V	V	
28	活力樓	1F	棒球教室內	賀眾	UW-9615-220V	220V	2023.09	376245	65P5.65CTO			V	V	V	V	V	
29	大智樓	3F	專業研討室前	賀眾	UW-9615-110V	110V	2023.10	377787	65P5.65CTO			V	V	V	V	V	

濾芯更換支數: _____ 支

巡檢台數: 29 台

服務人員簽章: 郭有福

承辦人員簽核:

